



Checkliste LS 5 – Level 3

adr | Zahntechnik | Projekt Digitaler Workflow | Selbstlernen

Kompetenz-Checkliste für die Level 3

Kontrolliere die Ergebnisse deines Jobs to do mit der jeweiligen Lösung, bevor du die Checkliste verwendest!

Folgende Kompetenzen kannst du bei der Bearbeitung des „Jobs to do“ im Kompetenzlevel 2 (kompetent) erwerben:

- Ich kann die STL-Datei einer meiner Konstruktionen in die CAM-Software importieren.
- Ich kann gezielt grundlegende Parameter für die Fertigung anpassen.
- Ich kann den G-Code von der CAM-Software erzeugen lassen.
- Ich kann den G-Code exportieren.

- Ich kann die Bewegungsachsen einer dreiachsigen Fräsmaschine erläutern.
- Ich kann die zusätzlichen Achsen einer vier- und fünfachsigen Fräsmaschine erläutern.
- Ich kann zeigen, warum für die Fertigung von zahntechnischen Modellen eine fünfachsige Fräsmaschine notwendig ist.

- Ich kann zwei Parameter einer Frässtrategie erläutern, die die Oberflächenqualität des zu fertigenden Objektes beeinflussen.
- Ich kann zwei Parameter einer Frässtrategie erläutern, die die Fräszeit beeinflussen.